



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

IV U.O. Ambiente e Sanità

Elenco Aree verdi attrezzate - Parchi giardini piazze e aiuole (s.e. e o.):

Località Anzio Centro

1. Parco Villa Adele
2. Parco Villa Sarsina
3. Aiuole Piazza Pia
4. Aiuole Via Matteotti
5. Aiuole Piazza delle Pace
6. Giardino Piazza Pollastrini e Piazza 1° Maggio (spartitraffico)
7. Aiuola della Posta Via Orazio
8. Rotatoria ed aiuole Via Fanciulla d'Anzio (incluse piazzole alberature)
9. Giardino Piazza Nassiryia
10. Giardino Piazzale Bragaglia
11. Aiuole Piazza Garibaldi e Monumento ai Caduti
12. Aiuole Parcheggio Riviera Zanardelli
13. Aiuole Piazza Bad Pymont
14. Aiuole Piazza Palomba
15. Aiuole spalletta Viale Mencacci/Via Roma (pressi area *Stazione FF SS*)
16. Rotatoria Via Roma/Viale Mencacci
17. Aiuola Via Roma/Viale Mencacci (lato muro "Villa Albani")
18. Parco Pineta Via Aldobrandini
19. Aiuole Viale Severiano/Via Ardeatina

Località S. Teresa

20. Parco antistante Cimitero Comunale (Via Nettunense)
21. Giardino Via Corradino di Svevia

Località Anzio 2

22. Aiuola Via Nettunense/Viale Nerone
23. Rotatoria Corso Italia/Viale Antium
24. Giardino Viale Nerone/Viale Antium
25. Giardino Corso Italia 62
26. Parco Via Tito Livio

Villa Adele – Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.467 – 06/98499468 - 06/98.499.469 fax: 06/98499.422

Pec - ambiente.comuneanzio@pec.it

pol.ambientali@comune.anzio.roma.it - www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

IV U.O. Ambiente e Sanità

27. Giardini alloggi di e.r.p. Viale Europa (Quartiere Europa)
28. Giardino e rotatoria Via Casal di Claudia intersezione Via Palermo
29. Giardino e rotatorie Via Casal di Claudia / Via Cupa dei Marmi
30. Rotatoria Via Nettunense/Via Casal di Brocco
31. Rotatoria Via Nettunense / Via di Valle Palomba
32. Giardini Piazza Dante Zemini

Località Falasche

33. Rotatoria Largo Zarantoniello
34. Giardino Via del Melograno

Località Lido delle Sirene

35. Giardino Piazza Salvo D'Acquisto

Località Anzio Colonia

36. Rotatoria Via Ardeatina / Viale Marconi
37. Giardino Via Lombardia
38. Giardino Largo Venezia
39. Rotatoria ed aiuole Viale Marconi / Piazza S. Maria Regina
40. Rotatoria Via delle Calcaree / Via di Colle Cocchino
41. Giardino Largo Bottego

Località Quartiere Marconi

42. Giardino Piazza Liguria
43. Giardino Via Ardea/Via Marche
44. Terreno Piazzale Ardea
45. Spalletta verde Via Roma/Largo Somalia
46. Aiuole e parcheggio Via Calabria

Località Pocacqua

47. Rotatoria Via Rinascimento/Via Assunta

Villa Adele – Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.467 – 06/98499468 - 06/98.499.469 fax: 06/98499.422

Pec - ambiente.comuneanzio@pec.it

pol.ambientali@comune.anzio.roma.it - www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

IV U.O. Ambiente e Sanità

Lavinio Mare

- 48. Pineta Viale Acqua Marina 26
- 49. Giardino Via Stella Marina 58
- 50. Giardino Via del Sole/Via Ardeatina
- 51. Giardino Lungomare Enea/Viale Sereno
- 52. Piazzole alberature Viale Severiano

Il Responsabile U.O. Ambiente
Ing. Walter Dell'Accio

Villa Adele – Anzio (RM)

Tel: 06/98.499.467 – 06/98499468 - 06/98.499.469 fax: 06/98499.422

Pec - ambiente.comuneanzio@pec.it

pol.ambientali@comune.anzio.roma.it - www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)

AREE VERDI ATTREZZATE

1 PARCO E FONTANA VILLA ADELE

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 6.200 mq: composta da 5.200 mq prato e 900 mq aiuole piano rialzate (spalletta)
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 5.000 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali Manto erboso: 5.200 mq. Cespugli perenni: <i>lantana, mirto (Myrtus), polycola (poligala myrtifolia), ginestra (Cytisus), agrifoglio (Ilex), varie</i> Alberature: N° 24 <i>platani (Platanus occidentalis)</i> N° 25 <i>lecci (Quercus ilex)</i> N° 30 <i>palme (Phoenix canariensis)</i> N° 17 <i>pioppi (Populus)</i> N° 3 <i>eucalipto (Eucaliptus cinerea)</i> N° 8 <i>alloro (Laurus nobilis)</i> N° 40 <i>oleandri (Nerium oleander)</i> N° 7 <i>dracena (Cordyline indivisa)</i> N° 7 <i>gelso (Morus)</i> N° 2 <i>abeti (Abies)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centralina a corrente, n. 10 settori, n. 150 irrigatori
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



AREE VERDI ATTREZZATE

2 PARCO VILLA SARSINA

Località	ANZIO <i>Centro Via Breschi snc</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 1.049 mq: <i>composta da prato</i>
Siepi	Circa 140 ml
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali Manto erboso: <i>1.049 mq.</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con n.7 centraline a corrente, n.9 settori, n. 57 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



3 AREE VERDI ATTREZZATE

AIUOLE PIAZZA PIA

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq)	Circa 200 mq: composta da 200 mq prato e n. 22 aiuole rialzate (fioriere)
Superficie pavimentata (mq)	Circa 3.000 mq
Allestimenti verdi	Fioriture stagionali Manto erboso Cespugli perenni: <i>lantane, polycola (poligala myrtifolia), agrifoglio (Ilex), varie</i> Alberature: n. 17 <i>leccio (Quercus ilex)</i>
Impianto di irrigazione	Esistente automatizzato: impianto con n. 5 centraline a batteria, n. 25 irrigatori ed impianto a goccia
Caratteristiche Manutentive	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, potatura e manutenzione arbusti siepi e cespugli, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione</i>

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:

Esistente automatizzato:

impianto con n. 5 centralina a batteria, n. 5 settori, n. 25 irrigatori, ed ala gocciolante 120 mt rapporto 1 irrigatore ogni 8 mq.



Ced

4 AIUOLA VIA MATTEOTTI

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 85 mq: composta da aiuole
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 100 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: varie Manto erboso Arbusti: n. 9 melograno (Punica), n. 4 palma nana (Chamaerops humilis),
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: irrigazione con n. 2 centraline a batteria, n. 16 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



5 AIUOLE E FONTANA PIAZZA DELLA PACE

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 180 mq: composta da aiuole
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 150 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: varie Manto erboso Cespugli da fiore perenni: n. 8 cassia (Cassia fistola) Arbusti: n. 10 palma nana (Chamaerops humilis), n. 5 melograno (Punica) Alberi: n. 3 palma (Phoenix canariensis), n. 1 palma (Washingtonia robusta)
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, n. 4 settori, n. 45 irrigatori
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



AREE VERDI ATTREZZATE

6 GIARDINO PIAZZA POLLASTRINI, P.I.°MAGGIO

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 1.000 mq: composta da aiuole
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 600 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: varie Manto erboso Cespugli perenni: varie Alberature: n. 6 platano (<i>Platanus occidentalis</i>), n. 18 oleandro (<i>Nerium oleander</i>), n. 8 palma nana (<i>Chamaerops humilis</i>), n. 3 dracena (<i>Cordyline indivisa</i>), n. 1 palma (<i>Phoenix canariensis</i>)
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centralina a corrente, n. 5 settori, n. 50 irrigatori
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



AREE VERDI ATTREZZATE

7 AIUOLE PIAZZALE ORAZIO

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 30 mq: composta da aiuole
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 30 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: varie Manto erboso Cespugli perenni: varie Alberature: n. 2 palma (Washingtonia robusta)
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centralina a batteria, n. 10 irrigatori
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, potatura e manutenzione alberature, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.



Handwritten signature or initials in blue ink.

AREE VERDI ATTREZZATE

8

ROTATORIA ED AIUOLE VIA FANCIULLA D'ANZIO

Località**ANZIO** Centro

Superficie verde (mq.).....**Circa 360 mq:** di cui 110 mq con fioriture, e 250 mq a verde

Allestimenti verdi.....**Cespugli perenni:** varie

Alberature: n. 73 palma (Washingtonia robusta),
n. 9 palma nana (Chamaerops humilis), n. 30 palma (Phoenix canariensis),
n. 114 tamerice (Tamarix)

Impianto di irrigazione..... **Esistente automatizzato:**

Impianto n. 3 centraline a batteria, n. 8 irrigatori e sub irrigazione

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti incluse le piazzole delle tamerici, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



AW

9 GIARDINO PIAZZA MARTIRI DI NASSIRYIA

- Località **ANZIO Centro**
- Superficie verde (mq.)..... **Circa 1.100 mq:** *composta da aiuole, prato verde*
- Superficie pavimentata (mq.)... **Circa 1.500 mq**
- Allestimenti verdi..... **Fioriture stagionali**
Manto erboso
Cespugli perenni: *lantane, ml 600 pitosfero (Pittosporum), varie*
Alberature: *n. 31 tamerice (Tamarix), n. 7 palme (Phoenix canariensis),
n. 19 oleandri (Nerium oleander), n. 21 agave (Agave americana),
n. 7 palme nane (Chamaerops humilis), n. 9 dracena (Cordyline indivisa),
n. 19 pitosfero formato ad albero (Pittosporum)*
- Impianto di irrigazione..... **Esistente automatizzato:** *impianto con tre centraline a batteria, n. 10 settori,
n. 60 irrigatori*
- Caratteristiche Manutentive..... **Manutenzione di eccellenza:** *taglio manto erboso, collocazione nuove
fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole,
arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.*



AREE VERDI ATTREZZATE

10 GIARDINO PIAZZALE BRAGAGLIA

Località	ANZIO <i>Centro</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 400 mq: <i>composta da aiuole</i>
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 300 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: <i>varie</i> Manto erboso Cespugli perenni: <i>varie</i> Alberature: <i>n. 4 tamerici (Tamarix), n. 4 palme (Washingtonia robusta), n. 6 leccio (Quercus ilex), n. 1 olivo (Olea europea), n. 15 corbeholo (Arbutus unedo), n. 1 palma (Phoenix canariensis)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con n. 2 centraline a corrente, n. 4 settori, n. 45 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulizia manuale delle erbe infestanti, pulizia dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

11 GIARDINO PIAZZA GARIBALDI MONUMENTO AI CADUTI

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 300 mq: composta da aiuole rialzate
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 1.000 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali Cespugli da fiore perenni: <i>lantane, margherite (Euryops pectinatus), varie</i> Arbusti: <i>n. 7 palma nana (Chamaerops humilis),</i> Alberature: <i>n. 2 palma (Phoenix canariensis), n. 10 leccio (Quercus ilex), n. 1 palma (Washingtonia robusta),</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto di irrigazione composto da n. 7 centraline a batteria, n. 40 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

12 AIUOLA PARCHEGGIO RIVIERA ZANARDELLI

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 250 mq: <i>composta da aiuole</i>
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 250 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: <i>varie</i> Cespugli perenni: <i>lantane, lentisco (Pistacia lentiscus), varie</i> Alberature: <i>n. 4 palma (trachycarpus fortunei)</i>
Impianto di irrigazione.....	Non esistente da realizzare completamente
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione..</i>



ad

13 AIUOLE PIAZZALE BAD PYRMONT

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 250 mq: <i>composta da aiuole</i>
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 250 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: <i>varie</i> Cespugli perenni: <i>varie</i> Alberature: <i>n. 2 palma (Washingtonia robusta)</i> <i>n. 9 palma nana (Chamaerops humilis), n. 2 palma (Phoenix canariensis)</i>
Impianto di irrigazione.....	Non esistente da realizzare
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>collocazione nuove fioriture, taglio manto erboso</i> <i>pulitura manuale delle erbe infestanti,</i> <i>pulitura dei rifiuti nelle aiuole,</i> <i>potatura e manutenzione arbusti siepi e cespugli,</i> <i>manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



14 AIUOLA E FONTANA PIAZZA PALOMBA

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 30 mq: composta da aiuole
Strutture di arredo.....	Fontana monumentale
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato : non esistente
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione arredi.</i>



Ag

AREE VERDI ATTREZZATE

15 AIUOLA SPALLETTA VIALE MENCACCI VIA ROMA

Località	ANZIO <i>Centro</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 2.500 mq: <i>composta da aiuole a spalletta</i>
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionali: <i>varie</i> Manto erboso Cespugli da fiore perenni: <i>lantane, bougainvillea, margherite, varie</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto n. 3 centraline con nebulizzatore</i>
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, potatura e manutenzione arbusti siepi e cespugli, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



Ad

16 ROTATORIA VIA ROMA / VIALE MENCACCI

Località	ANZIO Centro
Superficie verde (mq.).....	Circa 200 mq: <i>composta da aiuole</i>
Strutture di arredo.....	Fontana monumentale
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato : <i>impianto con centraline a corrente, n. 4 settori, n. 30 irrigatori</i>
Caratteristiche Manuntentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

17 AIUOLA VIA ROMA VIALE MENCACCI (Muro Villa Albani)

- Località **ANZIO** Centro
Superficie verde (mq.) **Circa 400 mq:** composta da aiuole
Allestimenti verdi **Fioriture stagionale**
Manto erboso
Cespugli: *lantane, margherite*
Alberature: *n. 10 palma nana (Chamaerops humilis), n. 4 ailanto, n. 2 fico,*
Impianto di irrigazione **Esistente automatizzato:** *impianto con centraline a corrente, n. 3 settori, n. 35 irrigatori*
Caratteristiche Manutentive... **Manutenzione di eccellenza:**
taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.



AW

AREE VERDI ATTREZZATE

18 PARCO PINETA VIA ALDOBRANDINI

Località	ANZIO <i>Centro</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 3.800 mq: <i>composta prato rustico</i>
Allestimenti verdi.....	Cespugli perenni: <i>n. 16 oleandro alberello (Nerium oleander)</i> Manto erboso Alberature: <i>n. 82 pino (Pinus Pinea)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con centraline a corrente, n. 6 settori, n. 60 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, potatura e manutenzione alberi, arbusti siepi e cespugli.</i>



Ced

AREE VERDI ATTREZZATE

19 AIUOLA VIA SEVERIANO VIA ARDEATINA

Località	ANZIO <i>Centro</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 250 mq: <i>composta da aiuole</i>
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale: <i>lantane, margherite</i> Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con centraline a batteria, n. 2 settori, n. 9 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

20 PARCO ANTISTANTE CIMITERO COMUNALE (Via Nettunense)

Località	ANZIO: S. Teresa
Superficie verde (mq.).....	Circa 25.000 mq
Allestimenti verdi.....	Manto erboso rustico Cespugli perenni: varie Alberature: varie
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto che copre 17.000 mq. <i>con n. 2 centraline a corrente, n. 19 settori, n. 32 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

21 GIARDINO VIA CORRADINO DI SVEVIA

Località **ANZIO S. Teresa**


Superficie verde (mq.) **Circa 432 mq:** *composta da prato*

Allestimenti verdi **Manto erboso circa 432 mq**

Alberature: *n. 2 pini domestici (Pinus pinea), n.2 pippi (Populus Spp.)*

Impianto di irrigazione **Assente**

Caratteristiche Manutentive **Manutenzione di eccellenza:** *taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti.*



AREE VERDI ATTREZZATE

22 AIUOLA VIA NETTUNENSE / VIALE NERONE

Località	ANZIO: Anzio 2
Superficie verde (mq.).....	Circa 350 mq: composta da aiuole
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale: cassie Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a batteria, n. 4 settori, n. 45 irrigatori
Caratteristiche Manutentive....	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



23 ROTATORIE CORSO ITALIA / VIALE ANTIUM

Località	ANZIO: Anzio 2
Superficie verde (mq.).....	Circa 90 mq: composta da aiuole
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con n. 2 centraline a batteria, n. 18 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AREE VERDI ATTREZZATE

24 GIARDINO VIALE NERONE / VIALE ANTIUM

Località **ANZIO: Anzio 2**


Superficie verde (mq.) **Circa 432 mq: composta da prato**

Allestimenti verdi **Manto erboso circa 432 mq**

Alberature: Assenti

Impianto di irrigazione **Assente**

Caratteristiche Manutentive **Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, pulitura manuale/meccanizzato delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti.**



AREE VERDI ATTREZZATE

25 GIARDINO CORSO ITALIA, 62

Località**ANZIO** *Anzio 2*
Superficie verde (mq.).....**Circa 2.000 mq**
Allestimenti verdi.....**Alberature:** *n. 20 pino (Pinus Pinea)*
Impianto di irrigazione..... **Non esistente** *Pozzo esistente*
Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:** *taglio prato spontaneo, pulitura manuale rifiuti.*



Ad

AREE VERDI ATTREZZATE

26 PARCO VIA TITO LIVIO

Località	ANZIO: Anzio 2
Superficie verde (mq.).....	Circa 5.000 mq
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 100 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Alberature: n. 4 palma nana (<i>Chamaerops humilis</i>), n. 2 pino (<i>Pinus Pinea</i>), n. 7 querce (<i>Quercus Robur</i>), n. 2 sughere (<i>Quercus Suber</i>).
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato impianto con centralina a corrente, n. 6 settori, n. 50 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

27 GIARDINI ALLOGGI DI E.R.P. VIALE EUROPA

Località **ANZIO: Anzio 2 – Quartiere Europa**
Superficie verde (mq.) **Circa 870 mq:** *composta da erbe spontanee*
Allestimenti verdi **Circa 1.000 mq.**

Alberature: *Assenti*

Impianto di irrigazione **Assente**

Caratteristiche Manutentive **Manutenzione di eccellenza:** *taglio erbe spontanee, pulitura manuale/meccanizzato delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti.*



AREE VERDI ATTREZZATE

28 GIARDINO E ROTATORIA VIA CASAL DI CLAUDIA / VIA PALERMO

Località**ANZIO** *Vicinanze ospedale*

Superficie verde (mq.).....**Circa 910 mq:** *a verde*

Allestimenti verdi.....**Cespugli perenni:**

Alberature: *n. 4 palma nana (Chamaerops humilis) sulla rotatoria, n.4 palma (Washingtonia)*

Impianto di irrigazione..... **Esistente automatizzato attualmente non funzionante:**
elettrovalvole, senza centralina e irrigatori da quantificare

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.



AREE VERDI ATTREZZATE

29 GIARDINO E DUE ROTATORIE VIA CASAL DI CLAUDIA / VIA CUPA DEI MARMII

Località**ANZIO** *Antistante pronto soccorso ospedale*

Superficie verde (mq.).....**Circa 5.092 mq:** *a verde*

Allestimenti verdi.....**Cespugli perenni:**

Alberature: *n. 7 oleandro su una rotatoria, piccole alberature varie*

Impianto di irrigazione.....**Assente**

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi.



AREE VERDI ATTREZZATE

30 ROTATORIA E FONTANA VIA NETTUNENSE / VIA CASAL DI BROCCO

Località	ANZIO: pressi ex Pretura
Superficie verde (mq.).....	Circa 460 mq: composta da aiuole
Strutture di arredo.....	Fontana monumentale
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, <i>n. 6 settori, n. 55 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

31 ROTATORIA VIA NETTUNENSE / VIA DI VALLE PALOMBA”

Località	ANZIO: Pressi ex Pretura
Superficie verde (mq.).....	Circa 4.885 mq: composta da aiuole
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto Erboso Alberi: n. 1 sughera (<i>Quercus Suber</i>); n.6 olivi; n.6 magnolie
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a batteria, n. 11 settori, n. 110 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

32 GIARDINI PIAZZA DANTE ZEMINI

Località	ANZIO Ex Pretura
Superficie verde (mq.).....	Circa 910 mq; a verde 2,275 mq
Allestimenti verdi.....	Cespugli perenni: siepi 566 ml Alberature: in fase di censimento
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>Impianto n. 3 centraline a batteria, n. 8 irrigatori e sub irrigazione</i>
Caratteristiche Manutentive..	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle airole, arredi e monitoraggio impianto di irrigazione.</i>



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AREE VERDI ATTREZZATE

33 ROTATORIA E FONTANA LARGO ZARANTONIELLO

Località	ANZIO: <i>Falasche</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 410 mq: <i>composta da aiuole</i>
Strutture di arredo.....	Fontana monumentale
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con centraline a corrente, n. 6 settori, n. 55 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive.....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AREE VERDI ATTREZZATE

34 GIARDINO VIA DEL MELOGRANO

Località **ANZIO: Falasche**
Superficie verde (mq.) **Circa 432 mq:** *composta da prato*
Allestimenti verdi **Manto erboso**

Alberature: *n.2 pino domestico (Pinus pinea) + altre in fase di censimento*
Impianto di irrigazione **Esistente automatizzato:** *impianto con n.1 centralina, n.4 settori, n.21 irrigatori.*

:

Caratteristiche Manutentive **Manutenzione di eccellenza:** *taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti.*



35 GIARDINO PIAZZA SALVO D'ACQUISTO

Località	ANZIO: Lido delle Sirene
Superficie verde (mq.).....	Circa 1.970 mq
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 200 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Cespugli perenni: varie <i>Alberature: n. 12 palma nana (Chamaerops humilis), n. 6 platano (Platanus occidentalis), n. 4 pioppi (Populus)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, <i>n. 4 settori, n. 32 irrigatori</i>
Caratteristiche Manuntitive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

36 ROTATORIA VIA ARDEATINA / VIALE MARCONI

Località	ANZIO: <i>Anzio Colonia</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 750 mq: <i>composta da aiuole</i>
Strutture di arredo.....	Panchine, cestini
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Cespugli perenni: <i>margherite, varie</i> Alberature: <i>n. 4 palma da dattero (Phoenix dactylifera),</i> <i>n. 5 palma nana (Chamaerops humilis), n. 6 leccio (Quercus ilex)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con centraline a batteria,</i> <i>n. 7 settori, n. 45 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture,</i> <i>pulitura manuale delle erbe infestanti,</i> <i>pulitura dei rifiuti nelle aiuole,</i> <i>manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



ed

AREE VERDI ATTREZZATE

37 GIARDINO VIA LOMBARDIA

Località**ANZIO: Anzio Colonia**

Superficie verde (mq.).....**Circa 950 mq**

Superficie pavimentata (mq.)..**Circa 100 mq**

Allestimenti verdi.....**Fioriture stagionale**

Impianto di irrigazione.....**Non esistente**

Cespugli perenni: varie

Alberature: n. 2 platano (*Platanus occidentalis*),

n. 2 eucaliptus (*Eucalyptus cinerea*)

Impianto di irrigazione.....**Esistente automatizzato: non esistente**

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso

pulitura manuale delle erbe infestanti, potatura arbusti siepi e cespugli.



ad

AREE VERDI ATTREZZATE

38 GIARDINO LARGO VENEZIA

Località	ANZIO: Anzio Colonia
Superficie verde (mq.).....	Circa 1.900 mq
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 300 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Cespugli perenni: varie <i>Alberature: n. 9 tamerici (Tamarix), n. 1 corbezzolo (Arbutus unedo), n. 7 palma nana Chamaerops humilis), n. 10 oleandro (Nerium oleander), n. 5 ligustro (Nerium oleander), n. 3 sughera (Quercus Suber).</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centralina a corrente, <i>n. 12 settori, n. 90 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, monitoraggio di irrigazione ed arredi.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

39 ROTATORIA E AIUOLE VIALE MARCONI / PIAZZA S. MARIA REGINA

Località	ANZIO: Anzio Colonia Piazza Santa Maria Regina
Superficie verde (mq.).....	Circa 117 mq: composta da aiuole
Strutture di arredo.....	Rotatoria con albero di ulivo piantato al centro
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto Erboso Alberi: n. 4 palma (Washingtonia robusta)
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, n. 6 settori, n. 39 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AREE VERDI ATTREZZATE

40 ROTATORIA VIA COLLE COCCHINO VIA DELLE CALCAREE

Località	ANZIO: Anzio Colonia
Superficie verde (mq.).....	Circa 65 mq: composta da aiuole
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto Erboso
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, n. 1 settori, n. 7 irrigatori
Caratteristiche Manutentive....	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>




Aut

AREE VERDI ATTREZZATE

41 GIARDINO LARGO BOTTEGO

Località	ANZIO: <i>Anzio Colonia</i>
Superficie verde (mq.).....	Circa 1.480 mq
Superficie pavimentata (mq.)..	Circa 300 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Cespugli perenni: <i>varie</i> Alberature: <i>n. 1 leccio (Quercus ilex), n. 4 palma nana Chamaerops humilis), n. 1 sughera (Quercus Suber) n. 2 pino (Pinus Pinea), n. 3 ligustro (Parasyringa), n. 10 oleandri (Nerium oleander)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con n. 2 centraline a corrente, n. 6 settori, n. 50 irrigatori</i>
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, monitoraggio impianto di irrigazione ed arredi.</i>



A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

42 GIARDINO LARGO LIGURIA

Località	ANZIO: Quartiere Marconi
Superficie verde (mq.).....	Circa 2.750 mq
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 150 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto erboso Cespugli perenni: varie Alberature: n. 8 tamerici (Tamarix), n. 3 corbeholo (Arbutus unedo), n. 2 palma (Phoenix canariensis) n. 3 pini (Pinus Pinea) n. 10 oleandri (Nerium oleander), n. 3 ligustro (Nerium oleander),
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: impianto con centraline a corrente, n. 11 settori, n. 90 irrigatori
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, monitoraggio impianto di irrigazione ed arredi.



Handwritten signature or mark in blue ink.

43 GIARDINO VIA ARDEA / VIA MARCHE

Località	ANZIO: Quartiere Marconi
Superficie verde (mq.).....	Circa 400 mq
Superficie pavimentata (mq.)...	Circa 150 mq
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale
Impianto di irrigazione.....	Non esistente
	Cespugli perenni: varie
	Alberature: n. 1 palme (Chamaerops humilis), <i>n. 1 tuya, (Thuja occidentalis) n. 4 palma (Washingtonia robusta)</i> <i>n. 5 palma nana, n. 7 oleandri</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: non esistente
Caratteristiche Manutentive...	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso</i> <i>pulitura manuale delle erbe infestanti,</i> <i>potatura e manutenzione alberi, arbusti siepi e cespugli.</i>



AREE VERDI ATTREZZATE

44 TERRENO PIAZZALE ARDEA

Località **ANZIO: Quartiere Marconi**

Superficie verde (mq.) **Circa 2.600 mq erbe spontanee**

Caratteristiche Manutentive... **Manutenzione di eccellenza:**

taglio erbe infestanti meccanizzato, pulitura manuale delle erbe infestanti, potatura e manutenzione alberi, arbusti siepi e cespugli.



AREE VERDI ATTREZZATE


45 SPALLETTA A VERDE LARGO SOMALIA / VIA ROMA

LocalitàANZIO: *Quartiere Marconi*

Superficie verde (mq.).....Circa 300 mq erbe e arbusti spontanei

Caratteristiche Manutentive....**Manutenzione di eccellenza:**

taglio erbe infestanti meccanizzato, pulitura manuale delle erbe infestanti, potatura e manutenzione arbusti e cespugli.



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

AREE VERDI ATTREZZATE

46 AIUOLE E PARCHEGGIO VIA CALABRIA

Località**ANZIO: Quartiere Marconi**

Superficie verde (mq.).....**Circa 150 mq erbe spontanee**


Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

*taglio erbe infestanti, pulitura manuale delle erbe infestanti,
potatura e manutenzione arbusti e cespugli.*

Allestimenti verdi.....

Cespugli da fiore perenni: 60 ml. di pitosforo

Arbusti: n.5 piccole alberature presenti nelle aiuole sul marciapiede



AREE VERDI ATTREZZATE

47 ROTATORIA VIA RINASCIMENTO VIA ASSUNTA

Località	ANZIO: Pocacqua
Superficie verde (mq.).....	Circa 285 mq: <i>composta da aiuole</i>
Allestimenti verdi.....	Fioriture stagionale Manto Erboso Alberi: <i>n. 3 palme (Washingtonia robusta), n. 2 palma (Chamaerops humilis)</i>
Impianto di irrigazione.....	Esistente automatizzato: <i>impianto con centraline a corrente, n. 61 settori, n. 40 irrigatori, inverter</i>
Caratteristiche Manutentive..	Manutenzione di eccellenza: <i>taglio manto erboso, collocazione nuove fioriture, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiuole, manutenzione impianto di irrigazione ed arredi.</i>



Calò

AREE VERDI ATTREZZATE

48 PINETA VIALE ACQUA MARINA 26

Località **ANZIO** *Lavinio mare*
Superficie verde (mq)..... **Circa 680 mq:** *composta da brecciolino*
Allestimenti verdi..... **Alberature:** *n. 12 pini domestici (Pinus pinea)*
Impianto di irrigazione..... **Assente**
Caratteristiche Manutentive..... **Manutenzione di eccellenza:** *pulitura manuale delle erbe infestanti, aghi di pino e pulitura dei rifiuti,*



AREE VERDI ATTREZZATE

49 GIARDINO VIA STELLA MARINA 58

Località**ANZIO** Lavinio Mare

Superficie verde (mq.).....**Circa 226 mq: a verde**

Allestimenti verdi.....Manto erboso

Alberature: n. 5 palma nana (*Chamaerops humilis*)

Impianto di irrigazione..... **Assente**

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole.



AREE VERDI ATTREZZATE

50 GIARDINO VIA DEL SOLE – VIA ARDEATINA

Località**ANZIO** Lavinio Mare

Superficie verde (mq.).....**Circa 300 mq: a verde**

Allestimenti verdi.....Manto erboso

Alberature: *n.9 palma nana (Chamaerops humilis), n.1 ulivo, n.3 alberature da circa 6 m., n.2 alberature di sughera*

Impianto di irrigazione..... **Esistente automatizzato**

irrigazione con n.1 centraline a batteria, n. 19 irrigatori

Caratteristiche Manutentive...**Manutenzione di eccellenza:**

taglio manto erboso, pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti nelle aiole, monitoraggio impianto irrigazione.



AREE VERDI ATTREZZATE

51 GIARDINO LUNGOMARE ENEA – VIALE SERENO

Località **ANZIO** Lavinio Mare
Superficie verde (mq.) **Circa 660 mq:** brecciolino
Allestimenti verdi
Alberature: *n.5 piante di oleandro*

Impianto di irrigazione **Assente**

Caratteristiche Manutentive... **Manutenzione di eccellenza:**
pulitura manuale delle erbe infestanti, pulitura dei rifiuti, potatura piante.



AREE VERDI ATTREZZATE

52 PIAZZOLE ALBERATURE VIALE SEVERIANO

Località**ANZIO** Centro

Superficie verde (mq.)..... *100 mq*

Superficie pavimentata (mq.)...

Allestimenti verdi.....**Fioriture stagionali:** *margherite*

Manto erboso

Cespugli perenni:

Alberature: *n. 14 Eleagnus angustifolia, n.13 Acacia saligna*

Impianto di irrigazione.....**Assente**

Caratteristiche Manutentive.....**Manutenzione di eccellenza:** *pulitura manuale delle erbe infestanti nelle piazzole delle alberature, pulitura dei rifiuti nelle airole.*



Celli